



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ATESCATEMPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANSUQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-07-0577-42	FECHA:	09/06/2025



Foto1: Sustrucción de drenaje pruvial



Foto 2: Mantenimiento de estructura de soporte



Foto 3: Sustrucción de lamina troquelada por lamina troquelada



Foto 4: Sustrucción de piso ceramico




Foto 5: Separación de ambiente



Foto 6: Sustrucción de lamina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

