

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Atescatempa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, JV.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN CRISTOBAL FRONTERA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-07-1912-43	FECHA:	13/02/2025



Foto 1: Remoción completa de área de cocina



Foto 2: Remoción de área de pila de concreto



Foto 3: Área a remosar



Foto 4: Área de estufa tipo rural



Foto 5: Mejoramiento con piso cerámico



Foto 6: Sustitución de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público