



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Atescatempa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VALLE ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-07-2268-42	FECHA:	13/02/2025



Foto 1: Aulas a mejorar



Foto 2: Sustitucion de baranda



Foto 3: Remosamiento de gradas




Foto 4: Mantenimiento de puertaa de metal



Foto 5: Remoción de pasillo peatonal



Foto 6: Aulas a mejorar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público