

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                  |                                |                    |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JUTIAPIA         | MUNICIPIO:                     | JEREZ              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA ESCARBADEROS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-08-1584-42    | FECHA:                         | 21/01/2025         |



Foto 7: PINTURA EN MURO PERIMETAL



Foto 8: PINTURA EN MURO PERIMETAL



Foto 9: SUSTITUCION DE TECHO EN COCINA



Foto 10: SUSTITUCION DE TINACO



Foto 11: PINTURA DE AULAS



Foto 12: PINTURA DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, pero no superar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OBE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                  |                                |                    |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JUTIAPA          | MUNICIPIO:                     | JEREZ              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA ESCARBADEROS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-08-1584-42    | FECHA:                         | 21/01/2025         |



Foto1: MODULO DE COCINA NECESIDADES: CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA RURAL Y MUEBLE BAJO FUNDIDO, PILA, MEJORAMIENTO DE VENTANS Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS



Foto 2: : MODULO DE COCINA NECESIDADES: BALCONERIA, MEJORAMIENTO DE VENTANAS



Foto3: MODULO DE COCINA NECESIDADES: MANTENIMIENTO DE PUERTAS



Foto 4: INSTALACION DE PISO CERAMICO AULA 1



Foto 5: INSTALACION DE PISO CERAMICO AULA 2



Foto 6: INSTALACION DE PISO CERÁMICO EN AREA EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y utilizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

