

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JEREZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO LA CRUZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA CRUZ, ALDEA ESMERALDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-08-2206-43	FECHA:	21/01/2025




Foto1: INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y ELECTROMALLA COMO MEDIDA DE SEGURIDAD



Foto 2: : INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA, ELECTROMALLA Y RAZOR COMO MEDIDA DE SEGURIDAD



Foto3: PINTURA DETERIORADA EN MURO PERIMETRAL



Foto 4: PINTURA DETERIORADA EN MURO PERIMETRAL



Foto 5: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto 6: SUSTITUCION DE SERVICIOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente del
 CONSEJO DE
 PADRES DE
 FAMILIA

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público