



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JEREZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RESGATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-08-2290-42	FECHA:	03 DE JUNIO DE 2,025



Foto 1: Mejoramiento galera de estructura metálica con lámina calibre 26 y una losa de concreto de 5 cms de espesor.



Foto 2: Tinaco existente, se elevará por medio de una base hecha por estructura metálica a 1 mt de altura.



Foto 3: Cambio y reordenamiento de tubería.



Foto 4: Resanado de losa por filtraciones y colocar salidas pluviales para evitar el estancamiento.



Foto 5: Resanado de interior de pila por fuga existente.



Foto 6: Resanado de losa y pares por filtraciones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

