

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JEREZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA CRUZ, ALDEA ESMERALDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	22-08-2359-42	FECHA:	20/01/2025



Foto 7: MANTENIMIENTO DE PUERTAS



Foto 8: PINTURA GENERAL DE AULAS



Foto 7: MEJORAMIENTO SERVICIOS SANITARIOS



Foto 7: MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JEREZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA CRUZ, ALDEA ESMERALDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	22-08-2359-42	FECHA:	20/01/2025



Foto 1: INSTALACION DE TECHO METALICO



Foto 2: : INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA, ELECTROMALLA Y RAZOR COMO MEDIDA DE SEGURIDAD



Foto 3: FUNDICION PISO DE CONCRETO



Foto 4: SUSTITUCION DE PILA



Foto 5: INSTALACION DE PISO INTERIOR AULA 1



Foto 5: INSTALACION DE PISO INTERIOR AULA 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR