

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	El Adelanto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Las Trojas, Aldea Chinamas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-09-0002-43	FECHA:	04/06/2025



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Mantenimiento de estructura metálica lijado y pintado



Foto 3: Sustitución de capote galvanizado



Foto 4: Sustitución de canal de metal



Foto 5: Cambio de Vidrios Quebrados



Foto 6: Sustitución de chimenea tubos y planchas de metal, y puesta de azulejo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Wilmer García Barrera

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	El Adelanto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Las Trojas, Aldea Chinamas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-09-0002-43	FECHA:	04/06/2025



Foto 7: Mantenimiento de Puertas con Cerradura: lijadas y pintadas 2x1



Foto 8: Mantenimiento del sistema hidráulico de baños



Foto 9: Reparación de grietas en el Corredor de la Escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Wilmer García Barrera

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

