

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	EL ADELANTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHINAMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-09-0359-43	FECHA:	04/06/2025




Foto 1: Aulas: Se hará remozamiento del techo completo de lamina existente de duralita se cambiara por lamina troquelada calibre 26, así mismo se cambiara lamina acanalada existente.



Foto 2: Aulas: Colocación de estructura metálica, se hará un remozamiento de puertas y balcones incluyendo la pintura de los mismos, y se pintara todas las aulas del modulo por el lado exterior




Foto 3: Aulas: y cambio de malla ciclón en mal estado.



Foto 4: Remozamiento Puertas y Balcones



Foto 5: Pintura en todas las aulas del costado y exterior




Foto 6: Fotografías de complemento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ruth marisol coado

Firma y sello del Presidente de la OEP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

