

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	EL ADELANTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CERRO DE PIEDRA, EL ADELANTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-09-0363-43	FECHA:	4/06/2025



Foto1: Remozamiento de estufa y chimenea. Se necesita la reparación del mismo.



Foto 2: Muro en mal estado. Se necesita levantamiento con block.



Foto 3: Levantamiento de muro en la parte de atrás de las aulas.




Foto 4: Balcones en mal estado, se necesita el mantenimiento de los mismos.



Foto 5: Ventanas en mal estado. Se necesita sustitución de las mismas.



Foto 6: Remozamiento de tela metálica. Se necesita la sustitución de una parte de la misma.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la ORE

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público