

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	El Adelanto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-09-1887-43	FECHA:	4/6/2025



Foto 1: Sustitución de piso de concreto aula 1



Foto 2: Sustitución de piso concreto aula 2



Foto 3: Sustitución de piso de concreto en aula 3




Foto 4: Sustitución de estructura de metal de 4 ventanas y mantenimiento a balcones de metal



Foto 5: Sustitución de estructura de metal de 4 ventanas y mantenimiento a balcones de metal



Foto 6: Sustitución de estructura de metal de 4 ventanas y mantenimiento a balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF
E.O.U.M. J.V.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
EL ADELANTO, JUTIAPA