

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	EL ADELANTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO IXCANALAR, ALDEA CHINAMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-09-2325-43	FECHA:	04/06/2025



SUSTITUCIÓN DE PISO POR PISO CERÁMICO



ANIVELACIÓN DE MESCLON DE AULA, DIRECCIÓN Y CORREDOR



APLICACIÓN DE PINTURA EN AULA, DIRECCION Y CORREDOR



MANTENIMIENTO DE VENTANAS DE 1.65X1.00 MTS.



COLOCACIÓN DE VIDRIOS DAÑADOS




SUSTITUCIÓN DE PINTURA EN LAMINA DAÑADA ACANALADA 12 PIES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	EL ADELANTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO IXCANALAR, ALDEA CHINAMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-09-2325-43	FECHA:	04/06/2025




SUSTITUCIÓN DE PINTURA EN LAMINAS Y ESTRUCTURA



MANTENIMIENTO DE PORTÓN 3X2 CAMBIO DE CHAPA LIJADO Y PINTADO



SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL 2X1



MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METAL 2X1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

