

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Zapotitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Ceibita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-10-1545-42	FECHA:	6/06/2025




Foto1: Cocina se hará un remozamiento del poyotón con plancha de cocina + chimenea, se construirá pila y se colocara azulejo blanco y el remozamiento de puerta y balcones, instalación eléctrica.



Foto 2: Área de Aulas, remozamiento de balcones (pintura), cambio de vidrio rotos, remozamiento de puertas, pintura lavable en todas las paredes.



Foto 3: Muros y patios, remozamiento teja proyectora en muros, proyección de portón arriba con lamina en dos aguas, colocación de 4 columnas para reforzar muro perimetral, sustitución de planchas de concreto en patio en mal estado.



Foto 4: Muros y patios, remozamiento teja proyectora en muros, proyección de portón arriba con lamina en dos aguas, colocación de 4 columnas para reforzar muro perimetral, sustitución de planchas de concreto en patio en mal estado.



Colocación de techo a porton de entrada principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

