

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Zapotitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-10-2498-42	FECHA:	6/06/2025



Foto1: Cocina se hará un remozamiento de mesa de concreto, se hará el poyotón con plancha de cocina + chimenea, se colocara azulejo en estufa y paredes, y el remozamiento de puerta, levantamiento de pared y techo.




Foto 2: Área de Aulas, remozamiento de piso de granito, sustitución de piso cerámico corredor, remozamiento de puertas y portón, tapado de luz entre techo y pared, remozamiento de canal y sustitución de tubería de



Foto 3: Área de Aulas, remozamiento de piso de granito, sustitución de piso cerámico corredor, remozamiento de puertas y portón, tapado de luz entre techo y pared, remozamiento de canal y sustitución de tubería de





Foto 4: Área de Baños, remozamiento de puertas, sustitución de pared de block, sustitución de puerta, sustitución de tazas de inodoro para niño y adulto, lavamanos, remozamiento de instalación de agua potable.



Foto 5: Fotografías de complemento.



Foto 6: Fotografías de complemento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Eusebio M...

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

