

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ANONITO, ALDEA SAN JOSE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0006-42	FECHA:	9/06/2025



Foto 1: Mejormiento de baranda frente a modulo



Foto 2: MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO Y LÁMINA TROQUELADA ALUZINC



Foto 3: MEJORAMIENTO DE CUNETETA DE CONCRETO Y LOSA DE PATIO



Foto 4: REPARACIÓN DE ESTUFA RURAL CON PARRILLA DE DE METAL



Foto 5: MEJORAMIENTO DE LOSA DE CONCRETO EN COCINA



Foto 6: MEJORAMIENTO DE TECHO EN COCINA (ESTRUCTURA GALVANIZADA Y LAMINA ONDULADA)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

