

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL TEPEANCE, ALDEA EL CARRIZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0010-42	FECHA:	21/01/2025



Foto 1. Cubierta de lamina y estructura de techo.



Foto 2: Sustitución puertas 1 y 2



Foto 3: Sustitucion de porton de metal




Foto 4: sustitucion de Ventanas.



Foto 5: Sustitucion de balcones de metal.



Foto 6: Sustitución piso de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales.

Rosa osdalia vasquez Ramiro

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL TEPENANCE, ALDEA EL CARRIZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0010-42	FECHA:	21/01/2025



Foto 1: Mantenimiento a Barandas de metal.



Foto 2: sustitucion de tubería principal y sustitucion de llave de chorro



Foto 3: reparacion muros perimetrales



Foto 4: Reparación de de plancha de concreto de patio



Foto 5: Repello muros exteriores de aula.



Foto 6: Repello Interiores de aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Rosa osalia vasquez Ramirez
 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

