



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LAS DOS PUERTAS, SANTA BARBARA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0021-43	FECHA:	9/06/2025




Foto1: Mejoramiento de mueble de cocina



Foto 2: Sustitución de pila



Foto 3: Sustitución de estufa rural



Foto 4: Mejoramiento y reparación de servicio sanitario, fabricación e instalación de puerta, mas azulejo y piso antideslizante,



Foto 5: Mejoramiento de lavamanos



Foto 6: Reparación de puerta, mantenimiento a estructura (lijado o cepillado, aplicación de pintura, incluye chapa).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Belia Perez Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Codeval'san

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

