

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MARILLO ALDEA EL CARRIZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0034-43	FECHA:	9/06/2025



Foto 1: Mejoramiento en módulo



Foto 2: Mejoramiento de lámina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Mejoramiento puerta en módulo



Foto 4: Mejoramiento estructura para techo



Foto 5: Mejoramiento de losa de concreto en módulo



Foto 6: Mejoramiento de relleno y compactación en módulo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

