

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MATOCHAL, ALDEA SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0055-42	FECHA:	20/01/2025



Foto 1: Mejoramiento y sustitución de estufa rural completa en cocina




Foto 2: Mejoramiento de ampliación de cocina.



Foto 3: Mejoramiento de mueble de cocina.




Foto 4: Mejoramiento de sillar a pestaña y dintel para ventana en cocina.



Foto 5: Mejoramiento de techo en cocina.



Foto 6: Fabricación e instalación de ventana de metal en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe adjuntar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MATOCHAL, ALDEA SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0055-42	FECHA:	20/01/2025



Foto 7: Mejoramiento de muro perimetral que sirve como base para la cocina. Se observa que la cimentación es superficial, lo que hace que este muro sea muy inestable.



Foto 8: Mejoramiento de base de concreto para contrapiso en cocina.




Foto 9: Sustitución de piso cerámico antideslizante en cocina.



Foto 10: Mejoramiento de drenaje de agua pluvial más reposadera.



Foto 11: Sustitución de canales por canales tipo pvc para agua pluvial.



Foto 12: Mejoramiento e instalación de acometida eléctrica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OFP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MATOCHAL, ALDEA SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0055-42	FECHA:	20/01/2025



Foto 13. Mejoramiento e instalación de piso cerámico antideslizante para tráfico intenso para modulo 2, incluye picado y remoción de capa mala en torta de concreto existente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	Firma y Sello Director Centro Educativo Público Caserío El Matochal
--	--

