

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                        |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JUTIAPA                     | MUNICIPIO:                     | COMAPA                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO EL JOCOTE, ALDEA SAN CRISTOBAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-11-0386-43               | FECHA:                         | 21 de Enero 2025                       |



Foto1: Mejoramiento de estufa rural completa, parrillas movibles



Foto 2: Fabricacion e instalación de puerta en cocina



Foto 3: Mejoramiento, fabricación e instalación de porton principal




Foto 4: 1. Mejoramiento de cimentación ciclopea (mamposteria de piedra)



Foto 5: Mejoramiento y reparacion de muro perimetral con tubos hg y malla galvanizada



Foto 6: Reparacion de grietas en muro mas cernido de muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

