

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO POZAS BLANCAS, ALDEA EL CARRIZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0389-43	FECHA:	3/06/2025



Foto1: reparacion de planchas de concreto. modulo 1 aulas de primero y sexto



Foto 2: reparacion de cubierta de lamina, estructura de techo, puertas, piso, red de drenaje, sustitucion de inodoro y repello de paredes.



Foto 3: sustitucion de inodoros



Foto 4: sustitucion de canales de bajadas de aguas pluviales



Foto 5: limpieza y mantenimiento de fosas



Foto 6: mantimientto de estufa rural.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

