



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐


DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Comapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-1524-42	FECHA:	21/01/2025



Reparación de muro perimetral



Mejoramiento a sanitarios y sus puertas





Mejoramiento y sustitución de inodoros



Reparación de plancha de concreto de patio



Mantenimiento a portón principal y reparación de cuneta



Sustitución de canal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

