

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PINAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-1783-42	FECHA:	04/06/2025



Foto 1: Mejoramiento y reparación de muro perimetral de block con tubo y malla galvanizada



Foto 2: Mejoramiento, fabricación e instalación de portón.



Foto 3: Mejoramiento de piso antideslizante en servicio sanitario



Foto 4: Mejoramiento y reparación de servicio sanitario



Foto 5: Mejoramiento y reparación de puertas de metal en servicio sanitario



Foto 6: Sustitución de estructura de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

