

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Buena Vista, Aldea San Jose
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-1876-42	FECHA:	20/01/2025



Foto1: Mejoramiento de estufas rurales



Foto 2: Mejoramiento de muro en cocina



Foto 3: Mejoramiento de estructura de techo



Foto 4: 1. Mejoramiento de Cubierta de lamina



Foto 5: Mejoramiento de muro de block



Foto 6: Mejoramiento de base de concreto para piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la CPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Buena Vista, Aldea San Jose
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-1876-42	FECHA:	20/01/2025



Foto1: mejoramiento de registro para drenaje



Foto 2: fabricacion de parrilas para estufas rurales



Foto 3: Fabricacion e instalacion de puerta y ventana de cocina de metal.

Foto 4: 1.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la EODP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

