

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Comapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixcanal I, Aldea San Cristóbal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-2457-42	FECHA:	20/01/2024



Reparación de muro de contención para evitar el derrumbe del muro perimetral sobre el módulo de párvulos.



Mejoramiento y reparación de cuneta de concreto, mejoramiento de bordillo en muro de patio



mejoramiento de losa de concreto de patio




mejoramiento de losa de concreto de patio, mejoramiento de barandas de metal con malla galvanizada, recubrimiento sintético en patio.



Mejoramiento de estructura de techo y cubierta de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

