



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Comapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Ramón, aldea El Carrizo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-2459-42	FECHA:	21/01/2025



Mejoramiento de cocina: Sustitución de pared de lámina por block



Sustitución de techo de madera por metal de cocina y Sustitución de piso de torta de concreto de cocina (más piso cerámico).




Sustitución de estructura de metal y cambio de vidrios de ventanas de módulo



Sustitución de puerta de metal de módulo




Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Sustitución de puerta y ventana de metal de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público