

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JALPATAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL GUAYABO, ALDEA EL COCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-12-0009-43	FECHA:	17/02/2025



Foto1: POLLETON EN MAL ESTADO



Foto 2: VENTALES DE LA COCINA QUEBRADOS



Foto 3: CHIMENEA EN MAL ESTADO



Foto 4: TORTA LISA EN MAL ESTADO



Foto 5: MALLA METALICA EN MAL ESTADO



Foto 6: MALLA METALICA EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público