



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jalpatagua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Agua Tibia, Aldea Monzón, Jalpatagua, Jutiapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-12-0013-43	FECHA:	20/01/2025



Foto 1: Muro perimeetral en deterioro lateral izquierdo



Foto 2: Muro perimeetral en deterioro lateral izquierdo




Foto 3: muro con malla de lado de enfrente deteriorada



Foto 4: Torta en mal estado



Foto 5: posa de agua en torta en mal estado



Foto 6: deterioro de torta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Henry Humberto B.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo

