



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JALPATAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA TOMA, ALDEA LAS MORITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-12-0427-43	FECHA:	5/06/2025



Foto1: PAREDES DE COCINA EN MAL ESTADO



Foto 2: SUTITUCIÓN DE PUERTA Y VENTANA



Foto 3: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DEL PISO




Foto 5: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 6: REPARACIÓN DE LOSA DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y sello Director Centro Educativo Público

