

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jalpatagua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Valle Nuevo Frontera Aldea Valle Nuevo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-12-0432-43	FECHA:	3/06/2025



Foto 1: Sustitución de ornillas por plancha de metal con chimenea




Foto 2: Sustitución de mesa por mesa de concreto



Foto 3: Sustitución de pila de cemento por pila de plástico



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Mejoramiento con asulejo y Sustitución de Torta por Piso ceramico



Foto 6: Mantemimiento en puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y rotular el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA

CONSEJO DE
PADRES DE
FAMILIA

JALPATAGUA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

CASERIO
VALLE NUEVO
FRONTERA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jalpatagua
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Valle Nuevo Frontera Aldea Valle Nuevo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-12-0432-43	FECHA:	3/06/2025




Foto1: Sustrucción de muro perimetral de block con malla

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y finalizar el número de hoja.

Firma y sello del Presidente de la CBF

CONSEJO DE
PADRES DE
FAMILIA

JALPATAGUA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

CASERIO
VALLE NUEVO
FRONTERA