

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JALPATAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6 AVENIDA 4 -34 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-12-0439-45	FECHA:	20 DE ENERO DE 2025



Foto1: Polletón construido en forma informal



Foto 1: Repello de paredes y reposición de pared de madera por blok



Foto 2: Reconstrucciones, repellos, cernidos y pintura de 3 paredes por entrada de aire, polvo y agua.



Foto 3: Repello, cernido y pintura de 5 paredes de aulas y oficinas.



Foto 4: Desinstalación, reparación e instalacion de estructura metálica y lámina.




Foto 5: Sustitucion de 1 ventana 3 balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JALPATAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6 AVENIDA 4 -34 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-12-0439-45	FECHA:	20 DE ENERO DE 2025



Foto 6: Sustrucción de drenaje por tuos de PVC



Foto 7: Reposición de 2 pilas





Foto 8: Reposición de 2 pilas.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público