

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Conguaco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Sector Tres
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0003-42	FECHA:	21/06/2024



Foto1: Sustitución de piso en aulas que tienen torta.



Foto 2: Sustitución de laminas y pleibol por instacion y estructura metalica.



Foto 3: Sustición de maya por fabricacion e Instalacion de Ventanas Corredisas de Metal con Vidrio.



Foto 4: Sustitución de maya por ventanas y fabricacion e Instalacion de Balcones.



Foto 5: Sustitución de puertas de lamina por puertas de Metal con Chapa.



Foto 6: Sustitución de maya y pleibol por remozamiento de Aula con Paredes, Fabricación e Instalacion de Techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Milvia Aracely Hernández Morales</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

