



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PORVENIR, ALDEA EL COLORADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0010-43	FECHA:	20/01/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE MALLA METALICA



Foto 2: SUSTITUCION DE MALLA



Foto 3: SUSTITUCION DE PLANCHA Y PISO DE COCINA



Foto 4: SUSTITUCION DE PISO EN AULAS



Foto 5: ENTORTADO DE PATIO Y TECHADO




Foto 6: SUSTITUCION DE LETRINAS POR BAÑOS LAVABLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Enviado Rodolfo

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

