

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Conguaco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio el Paradero Aldea el Colorado
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0018-43	FECHA:	30/05/2025



Sustitucion de ventanas de metal por ventanas de pvc



Sustitucion de ventanas de metal por ventanas de pvc



Sustitucion de lamina acanalada por lamina troquelada



Lijado y pintura de soporte de metal



Sustitucion de ventanas



Sustitucion de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elva maritza enríguez
 Firma y sello del Presidente del COPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

