



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO VISTA HERMOSA, ALDEA PALO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0025-43	FECHA:	20/01/2025



Foto 1: MEJORAMIENTO DE TECHADO Y ENTORTADO DE PATIO



Foto 2: SUSTITUCION DE TECHO, ENTORTADO



Foto 3: IMPLEMENTACION DE PLANCHA PARA COCINA, MESA DE CONCRETO



Foto 4: MURO PERIMETRAL DE MALLA METALICA Y TUBO GALVANIZADO



Foto 5: IMPLEMENTACION DE UNA PUERTA METALICA EN COCINA




Foto 6: INSTALACION DE UNA VENTANA TIPO CASETA EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

