



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒ X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0028-46	FECHA:	20/01/2025



Foto 1: MANTENIMIENTO DE PAREDES , INSTALACION DE PLANCHA PARA COCINAR Y MESA DE CONCRETO, PILA



Foto 2: SUSTITUCION DE LAMINA EN MAL ESTADO POR LAMINA TROQUELADA E IMPLEMENTACION DE AZULEJO Y PISO ANTIDESLIZANTE



Foto 3: IMPLEMENTACION DE UNA PUERTA METALICA Y UNA VENTANA TIPO CASETA



FOTO 4: INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA



Foto 5: IMPLEMENTACION DE UNA VENTANA GRANDE



Foto 6: SUSTITUCION DE LOSA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

