



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Conguaco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Nueva Providencia Aldea el Colorado
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0055-42	FECHA:	30/05/2025



Foto 1: Muro en estado de deterioro.



Foto 2: Reparación de muro perimetral con malla galvanizada y tubo HG.



Foto 3: Terreno irregular, con vegetación y piedra suelta.



Foto 4: Límite junto a la construcción.



Foto 5: Terreno irregular, con vegetación y piedra suelta.



Foto 6: Límite junto a la construcción.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la AEPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

