

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PIEDRA RENDONDA, ALDEA EL BRAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-0460-43	FECHA:	20/01/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE PAREDES COCINA



Foto 2: SUSTITUCION DE PLANCHA DE COCINA



Foto 3: SUSTITUCION DE MESA DE CONCRETO



Foto 4: ENTORTADO DE CEMENTO EN PATIO



Foto 5: CIRCULADO DE MURO PERIMETRAL EN PARTE DE ENFRENT



Foto 6: INSTALACION DE PUERTA METALICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público