



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	CONGUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN FRANCISCO, ALDEA EL BRAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-13-2509-42	FECHA:	20/01/2025



Foto 1: CAMBIO DE VENTANAS



Foto 2: SUSTITUCION DE LAMINA EN MAL ESTADO POR LAMINA TROQUELADA Y COSTANERA GALVANIZADA



Foto 3: CAMBIO DE BALCONES EN MAL ESTADO



Foto 4: ENTORTADO EN PATIO



Foto 5: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL POR MALLA METALICA Y TUBO GALVANIZADO



Foto 6: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL POR MALLA METALICA Y TUBO GALVANIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

