

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CASA DE TEJAS, ALDEA CIUDAD PEDRO DE ALVARADO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0030-43	FECHA:	2 de Junio de 2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL DE LÁMINA POR MURO TIPO BARDA LADO FRONTAL.



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL DE LÁMINA POR MURO TIPO BARDA LADO DERECHO DE LA ENTRADA.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PINTURA EN MUROS DE AULAS.



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PINTURA EN MUROS DE AULAS.



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO.



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Enma Gisela Morariego

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo P. 66199

