

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POZA DEL LLANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0058-45	FECHA:	2/06/2025



Foto 1: Mejoramiento de la estructura del techo en mal estado



Foto 2: Falta de paredes formales para el aula



Foto 3: Mejoramiento de puertas y ventanas



Foto 4: Falta de block y de cemento




Foto 5: Mejoramiento del piso con concreto deteriorado



Foto 6: Mejoramiento del piso con concreto deteriorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Causta Antonio Ortiz

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

