

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA SORPRESA, ALDEA EL CHAGÜITE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0064-43	FECHA:	20/01/2025




Foto 1: Sustitución de estructura de madera por metal




Foto 2: Sustitución de lámina por lamina troquelada




Foto 3: Levantado de pared de block en cocina



Foto 4: Sustitución de estufa rural completa y mueble de cocina




Foto 5: Sustitución de pila



Foto 6: Entortado de cemento en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Se finalizó el registro de hojas.

--	--



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA SORPRESA, ALDEA EL CHAGÜITE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0064-43	FECHA:	20/01/2025




Foto1: Reparación y sustitución de servicios sanitarios y lavamanos




Foto 2: Reparación y sustitución de puertas de metal



Foto 3: Reparación e instalación de sistema eléctrico




Foto 4: Reparación de red de drenaje y agua potable




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar la información en las hojas.


Firma y sello del Presidente de la Escuela Oficial Rural Mixta




Firma y sello Director Centro Educativo Público

