

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL GARROBO, ALDEA LAS TABLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-1454-43	FECHA:	20 DE ENERO DE 2025




Foto 1: Sustrucción de lamina. Repación de banqueta de concreto



Foto 2: Sustrucción de estufa rural y chimenea



Foto 3: Sustrucción de estructura de madera por metal



Foto 4: Reparación de piso de concreto



Foto 5: Sustrucción de pila de concreto




Foto 6: Entortado de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL GARROBO, ALDEA LAS TABLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-1454-43	FECHA:	20 DE ENERO 2025



Foto 1: Ampliación de pared



Foto 2: Reparación de puertas y ventanas de metal



Foto 3: Sustitución de sistema eléctrico




Foto 4: Sustitución de canal de pvc




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público