



Ministerio de Educación
Sistema de Gestión de la Calidad

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTE RICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-1807-45	FECHA:	20/01/2025



Foto1: Sustitución de estructura de metal por metal



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de techo



Foto 4: Sustitución de puertas de metal



Foto 5: Sustitución de puertas de metal de sanitarios




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Maria Lucia Corrao Ramos

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

