

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Miguel, Aldea Barranca Honda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-1948-43	FECHA:	20/01/2025



Foto 1: Piso de Cemento a mejorar, Paredes a repellar, ampliación de desayunador y polleton en mal estado a mejorar.




Foto 2: Ampliación de techo en esta área de cocina



Foto 3: Piso, Puerta y chapas dañadas en sanitarios.



Foto 4: Puertas y paredes dañadas en sanitarios.



Foto 5: Área de corredor destinado a consumo de alimentos con piso de tierra a mejorar con torta de cemento.



Foto 6: Modificación de entrada principal a planchas de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Reyna Amabilia Hurtado Cortez
 Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

