

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA NUEVA MONTUFAR MOYUTA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-2377-42	FECHA:	1/20/2025



Foto 1: SUSTITUCION LAMINA POR LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 2: Repello y pintura en muro perimetral. Mantenimiento de portón de entrada



Foto 3: Sustitución y mantenimiento de puertas ventanas y balcones



Foto 4: Reparacion banquetta



Foto 5: Sustitucion en piso torta en mal estrado, demolision estructura de concreto por metal.




Foto 6: Repello de pared, reparacion de puertas y pintura en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

