

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	PASACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA SAN LUIS LA DANTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-15-0003-42	FECHA:	11/02/2025




Foto 1: REPARACIÓN DE COCINA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL




Foto 3: MEJORAMIENTO DE MESA PARA COCINA DE CONCRETO CON AZULEJO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS



Foto 6: MEJORAMIENTO DE PARED DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público