

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	PASACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SALITRILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-15-0589-43	FECHA:	13/02/2025




Foto1: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 2: REPARACIÓN DE COCINA




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS



Foto 6: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público