

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	PASACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SITIO, PASACO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-15-1950-42	FECHA:	02/06/2025



Foto1: CEIN PAIN ALDEA EL SITIO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUCINC CALIBRE 26




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PAREDES VENTANAS, PUERTA Y PISO




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Karen Meliza Carias Morataya

 Firma y sello del Presidente de la OPE



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público