

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	PASACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA TEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SALITRILLO, PASACO, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-15-2463-45	FECHA:	27/02/2025




Foto 1: REPARACIÓN DE COCINA EN EL INSTITUTO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PAREDES VENTANAS, PUERTA Y PISO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y ACCESORIOS EN SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo P

